



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Název projektu:

„Zlepšení strategického plánování a profesionalizace
veřejné správy v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“

Reg. č.:

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007447

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Pasport hřbitova, Bystřec 2019

Zakázka č. : OB-0511/2019



Vypracovala: Vymětalíková Šárka, Mgr.

Datum: 5. 3. 2020



MDP GEO, s.r.o.
Masarykova 202
763 26 Luhačovice

tel.: +420 577 131 000
fax: +420 577 131 277
GSM : +420 608 866 306

IČO 25 58 83 03,
DIČ CZ 25 58 83 03
číslo účtu: QTIBANK a.s. 5003881002 / 2600



1. Souhrnné údaje

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Název zakázky: | Pasport hřbitova, Bystřec 2019 |
| Typ zakázky: | Pasport majetku |
| Číslo zakázky: | OB-0511/2019 |
| Datum: | 17. 2. 2020 |
| Objednal: | Obec Bystřec |
| Kraj: | Pardubický |
| Rozsah prací: | Hřbitov Bystřec |
| Souřadnicový systém: | S-JTSK |

2. Použité podklady

- Katastrální mapa
- Původní mapa hřbitova
- Smlouvy a hřbitovní knihy
- Ortofoto

3. Postup zpracování

3.1. Úvod

Pasport hřbitova je důležitou součástí evidence související s provozováním pohřebiště vedené podle zákona o pohřebnictví (256/2001). Předmětem díla je tvorba a dodávka pasportu hřbitova pro obec Bystřec.

3.2. Použitý software

Při zpracování předmětu díla byl použit software:

- Geoslam,
- ArcGIS,
- kancelářský balík Microsoft Office.

3.3. Předmět díla byl koncipován do šesti etap:

- 1) přípravné práce v kanceláři,
- 2) terénní průzkum, zaměření hřbitova pomocí laserového skeneru,
- 3) zpracování zaměření hřbitova,
- 4) naplnění datové základny pasportu hřbitova,
- 5) analýza současného stavu hřbitova a smluv,

- 6) kontrola, tiskové výstupy a dodávka dat.

4. Současný stav hřbitova

Areál hřbitova v obci Bystřec se rozprostírá na ploše 3337 m² s celkovým počtem 272 hrobových míst. Hřbitov je ohraničen zdí se čtyřmi vstupními branami. Zdroj vody a místo určené pro odkládání odpadu je umístěno v jihovýchodní části hřbitova, odpad lze také odnést do kontejneru umístěného na jižní straně hřbitova za hřbitovní zdí. K dispozici je informační tabule na jižní straně hřbitova a toalety na straně severní.

5. Plán investičních potřeb

V budoucnosti doporučujeme dokončit rekonstrukci střechy kostela, která je již z části opravená. Dále navrhujeme rekonstrukci hřbitovní zdi, především na jižní straně hřbitova, která je poničená a rozpadá se. Současně s rekonstrukcí hřbitovní zdi doporučujeme opravit i přilehlé vstupní brány. V areálu se nacházejí chodníky z dlažebních kostek, které jsou v dobrém stavu. Avšak ke kontejneru za hřbitovní zdí vede chodník z plochých čtvercových dlaždic, které doporučujeme nahradit dlažebními kostkami. Pro zlepšení světelných podmínek především v zimních měsících doporučujeme hřbitov osadit sadovým osvětlením.

6. Výsledky zpracování

Celkem pasportizováno:

- | | |
|------------------|------------|
| • Hrobová místa | 272 |
| • z toho volných | 9 |
| • Pohřbení | 685 |
| • Smlouvy | 259 |

7. Obsah výsledného elaborátu

- Technická zpráva ve formátu A4
- Tištěná mapa pasportu hřbitova ve formátu A1, měřítko 1 : 150
- Výtisk tabulkové části pasportu ve formátu A3
- Digitální data na CD